



Informace Státní plavební správy č. 21/2015

zde dne 21. 7. 2015

o provozu lodního výtahu Orlík

V důsledku hydrologické a provozní situace, zejména z důvodu nízkého přítoku do nádrže Orlík a potřebě zajistit minimální odtok z Vltavské kaskády v množství 40 m³/s, se očekává v nejbližší době podkročení úrovně hladiny v nádrži Orlík, na kótě **345,60 m n. m.** (systém Balt po vyrovnání). Dle ustanovení čl. A.6.5. platného manipulačního řádu vodního díla Orlík, je kóta 345,60 m n. m. rozhodná k provozu lodního výtahu (plošinový vůz), určeného pro přepravu sportovních lodí do délky 8,5 m, šířky 3,0 m, výtlačku 3,5 tuny. Provoz lodního výtahu bude obnoven při kótě hladiny v nádrži 345,60 m n. m. a vyšší, v rozsahu provozní doby uvedené v Informaci Státní plavební správy č. 20/2015 ze dne 20.07.2015.

Platí do: odvolání

(čj. 5924/PH/15)

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky